

# (주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-3  
 실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20  
 호서대학교 벤처창업융합관 208호  
 전화 1899-5204 전송 041-542-5745

수 신 충남삼성고등학교

품질책임 김 선 미

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원장



우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

## 1. 검체내용

검 체 명	정수기	검사목적	정기	접수일자	2019년 03월 08일
의뢰인	충남삼성고등학교			시행일자	2019년 03월 13일
채수장소	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 77			전화번호	

## 2. 수질검사 결과

NO	접수번호	채수장소	총대장균군	탁도	판정	수질기준 초과항목
			불검출/100 mL	0.5 NTU 이하		
1	19-11-00538	1층 보건실 내	불검출	0.09	적합	
2	19-11-00539	1층 보건실 앞	불검출	0.03	적합	
3	19-11-00540	2층 E/V 옆	불검출	0.03	적합	
4	19-11-00541	2층 C207호앞	불검출	0.04	적합	
5	19-11-00542	3층 E/V 옆	불검출	0.03	적합	
6	19-11-00543	3층 C308호	불검출	0.03	적합	
7	19-11-00544	3층 309호 앞	불검출	0.04	적합	
8	19-11-00545	4층 E/V 옆	불검출	0.03	적합	
9	19-11-00546	4층 교사연구실 C408호	불검출	0.04	적합	
10	19-11-00547	4층 C409호 앞	불검출	0.03	적합	
11	19-11-00548	지하 B04호(주차장-정비실)	불검출	0.03	적합	
12	19-11-00549	지하 가사실습실	불검출	0.03	적합	
13	19-11-00550	1층 행정실 N101호	불검출	0.04	적합	
14	19-11-00551	1층 소통카페	불검출	0.03	적합	
15	19-11-00552	1층 법인사무국 N103호	불검출	0.04	적합	
16	19-11-00553	1층 입학홍보실 N104호	불검출	0.03	적합	

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

# (주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-3  
 실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20  
 호서대학교 벤처창업융합관 208호  
 전화 1899-5204 전송 041-542-5745

수 신 충남삼성고등학교

품질책임 김 선 미

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원장



우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

## 1. 검체내용

검 체 명	정수기	검사목적	정기	접수일자	2019년 03월 08일
의뢰인	충남삼성고등학교			시행일자	2019년 03월 13일
채수장소	충청남도 아산시 당정면 삼성로 77			전화번호	

## 2. 수질검사 결과

NO	접수번호	채수장소	총대장균군	탁도	판정	수질기준 초과항목
			불검출/100 mL	0.5 NTU 이하		
17	19-11-00554	1층 N105호 학교운영위원회	불검출	0.03	적합	
18	19-11-00555	2층 상담실 N201호	불검출	0.03	적합	
19	19-11-00556	2층 상담실 (202호)앞	불검출	0.05	적합	
20	19-11-00557	2층 진로연구부 N202호	불검출	0.03	적합	
21	19-11-00558	2층 교육과정센터 N205호	불검출	0.03	적합	
22	19-11-00559	2층 교장실 N204호	불검출	0.04	적합	
23	19-11-00560	2층 N205호 앞	불검출	0.03	적합	
24	19-11-00561	3층 제2외국어실(301호)앞	불검출	0.03	적합	
25	19-11-00562	3층 대강의실(305호)앞	불검출	0.03	적합	
26	19-11-00563	4층 N401호 앞	불검출	0.05	적합	
27	19-11-00564	4층 N404호 앞	불검출	0.03	적합	
28	19-11-00565	5층 N505호 앞	불검출	0.04	적합	
29	19-11-00566	5층 여교사휴게실(507호)	불검출	0.03	적합	
30	19-11-00567	5층 남교사휴게실(508호)	불검출	0.03	적합	
31	19-11-00568	5층 음악실 앞	불검출	0.03	적합	
32	19-11-00569	5층 N503호	불검출	0.09	적합	

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

# (주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-3  
 실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20  
 호서대학교 벤처창업융합관 208호  
 전화 1899-5204 전송 041-542-5745

수 신 충남삼성고등학교

품질책임 김 선 미

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원장



우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

## 1. 검체내용

검 체 명	정수기	검사목적	정기	접수일자	2019년 03월 08일
의뢰인	충남삼성고등학교			시행일자	2019년 03월 13일
채수장소	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 77			전화번호	

## 2. 수질검사 결과

NO	접수번호	채수장소	총대장균군	탁도	판정	수질기준 초과항목
			불검출/100 mL	0.5 NTU 이하		
33	19-11-00570	1층 침단실험연구실(계단실뒤)	불검출	0.05	적합	
34	19-11-00571	1층 계단실(우)	불검출	0.03	적합	
35	19-11-00572	2층 계단실	불검출	0.03	적합	
36	19-11-00573	3층 과학연구실S303호	불검출	0.04	적합	
37	19-11-00574	3층 계단실(우)	불검출	0.04	적합	
38	19-11-00575	4층 계단실(우)	불검출	0.04	적합	
39	19-11-00576	4층 수학연구실S405호	불검출	0.03	적합	
40	19-11-00577	1층 계단실(104앞)	불검출	0.04	적합	
41	19-11-00578	1층 계단실(103호앞)	불검출	0.03	적합	
42	19-11-00579	2층 국어연구실A203호	불검출	0.05	적합	
43	19-11-00580	2층 계단실(A204호앞)	불검출	0.03	적합	
44	19-11-00581	3층 A303호	불검출	0.03	적합	
45	19-11-00582	3층 계단실(좌)	불검출	0.03	적합	
46	19-11-00583	4층 402호 앞	불검출	0.03	적합	
47	19-11-00584	4층 계단실(우)	불검출	0.03	적합	
48	19-11-00585	1층 남휴게실(우)	불검출	0.03	적합	

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

# (주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-3  
 실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20  
 호서대학교 벤처창업융합관 208호  
 전화 1899-5204 전송 041-542-5745

수 신 충남삼성고등학교

품질책임 김 선 미

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원장



우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

## 1. 검체내용

검 체 명	정수기	검사목적	정기	접수일자	2019년 03월 08일
의뢰인	충남삼성고등학교			시행일자	2019년 03월 13일
채수장소	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 77			전화번호	

## 2. 수질검사 결과

NO	접수번호	채수장소	총대장균군	탁도	판정	수질기준 초과항목
			불검출/100 mL	0.5 NTU 이하		
49	19-11-00586	1층 남휴게실(좌)	불검출	0.04	적합	
50	19-11-00587	2층 중앙휴게실	불검출	0.04	적합	
51	19-11-00588	3층 중앙휴게실	불검출	0.03	적합	
52	19-11-00589	4층 중앙휴게실	불검출	0.03	적합	
53	19-11-00590	5층 여휴게실(우)	불검출	0.07	적합	
54	19-11-00591	6층 중앙휴게실	불검출	0.03	적합	
55	19-11-00592	7층 여휴게실(우)	불검출	0.03	적합	
56	19-11-00593	7층 교사휴게실	불검출	0.05	적합	
57	19-11-00594	1층 주 출입구	불검출	0.03	적합	
58	19-11-00595	보안실 정문	불검출	0.03	적합	
59	19-11-00596	헬스장 2층 체육관2층	불검출	0.05	적합	
60	19-11-00597	직원식당 3층	불검출	0.03	적합	
61	19-11-00598	학생식당 2층 좌	불검출	0.04	적합	
62	19-11-00599	학생식당 2층 우	불검출	0.03	적합	
63	19-11-00600	식당동 1층로비	불검출	0.03	적합	
64	19-11-00601	교무기획 N305호	불검출	0.10	적합	

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

# (주)신성생명환경연구원

본 사 : 충남 당진시 서해로 6163-3  
실험실 : 충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20  
호서대학교 벤처창업융합관 208호  
전화 1899-5204 전송 041-542-5745

수 신 충남삼성고등학교

품질책임 김 선 미

제 목 시험성적통보

발 신 (주)신성생명환경연구원장



우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 수질검사결과는 다음과 같습니다.

## 1. 검체내용

검 체 명	정수기	검사목적	정기	접수일자	2019년 03월 08일
의뢰인	충남삼성고등학교			시행일자	2019년 03월 13일
채수장소	충청남도 아산시 당정면 삼성로 77			전화번호	

## 2. 수질검사 결과

NO	접수번호	채수장소	총대장균군	탁도	판정	수질기준 초과항목
			불검출/100 mL	0.5 NTU 이하		
65	19-11-00602	교사연구실 C208호	불검출	0.03	적합	

비고 : 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.