


날짜 : 2019년 4월 8일

담당자	행정팀장	행정실장	교장
김영호	이형민	김재성	

4월 안전점검의날 점검결과 총괄표 (충남삼성고등학교)

□ 점검결과 총괄

점검항목			점검 결과	위치	특이사항	처리상황
처리 번호	식별 번호	내용				
19-4-1	1.2.1	벽체 안전상태	X	C105	실내 벽면 균열	외주업체
19-4-2	1.3.1	출입문 안전상태	△	C105	출입문 경첩나사 2개가 없음	자체처리
19-4-3	1.4.1	창호 안전상태	X	C105	창문 방충망 2곳 파손 됨	자체처리
19-4-4	1.6.1	천장 마감재 안전상태	X	C105	천장 텍스 구멍 남	자체처리
19-4-5	1.2.2	콘센트 안전상태	△	C207	콘센트 먼지	자체처리
19-4-6	1.4.2	창호 안전상태	X	C207	블라인드 레일이탈	자체처리
19-4-7	1.6.2	전등 안전상태	X	C207	천장등 전원스위치 접촉불량	자체처리
19-4-8	1.7.1	소화기 관리상태	△	C305	소화기 정상위치에 없음	자체처리
19-4-9	1.4.2	창호 안전상태	X	C307	블라인드 고장	외주업체
19-4-10	1.6.2	천장 부착물 안전상태	△	C307	빔프로젝트 희미하게 나옴	자체처리
19-4-11	1.1.1	바닥 안전상태	X	C동4층 홀베이스	바닥콘센트 덮개 없음	자체처리
19-4-12	1.7.1	소화기 관리상태	△	N101	소화기 안내판 위치 다름	자체처리
19-4-13	1.2.1	벽체 부착물 안전상태	△	N305(교감실)	화이트보드 얼룩	자체처리
19-4-14	1.7.6	책장 안전상태	X	N동3층 남탈의실	선반장 부서짐	외주업체
19-4-15	1.6.1	천장 마감재 안전상태	△	N506	천장 냉난방기 옆 구멍	자체처리
19-4-16	1.7.1	소화기 관리상태	△	N508	소화기 안내판 잘 안보임	자체처리
19-4-17	2.3.6	책걸상 안전상태	△	S107	책상 1개 부분 파손	외주업체
19-4-18	1.3.1	출입문 안전상태	△	S308	앞 출입문이 잘 안열림	자체처리
19-4-19	1.7.4	전선 안전상태	△	정문	좌측 벽면 전선 꺾인 전선	자체처리
19-4-20	5.1.3	교통시설물 안전상태	△	통학로	정문 교통표지판 노후	외주업체

교육지원청/교육청 요청사항

처리번호	내용	요청사항	소요예산	비고
-	-	-	-	